



CS1 – Streifenweißlicht-Scanner

Technisches Anforderungsblatt für den Betrieb von CADstar im Labor

- Staubfreier Arbeitsplatz für Scanner, PC und Bildschirm (80 cm Tiefe x 120 cm Breite)
- 230 V Anschluss
- Internetanschluss*

* für den Internetanschluss wird mindestens ein Upload von 256 kbit /sec benötigt. Sollte eine Firewall vorkonfiguriert sein, wird ggf. eine Öffnung von Port 22 (SSH) vorausgesetzt.